

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE HUATACONDO

PROYECTO INTEGRAL DE RESTAURACIÓN

I. MUNICIPALIDAD
POZO ALMONTE



ARZOBISPADO DE
IQUIQUE




PROYECTO ACOGIDO A LEY DE
DONACIONES CULTURALES



ARCHIVO HISTÓRICO



ESTADO ORIGINAL- LEVANTAMIENTO CRÍTICO



ELEVACION FACHADA NORTE

ESTADO ORIGINAL- LEVANTAMIENTO CRÍTICO



FACHADA NORTE














ESTADO ORIGINAL- LEVANTAMIENTO CRÍTICO



Techumbre Actual

Altar

Estructura de
Techumbre en
Nave Central

Torre Campanario

Estructura en
entrepiso Coro



Estructura Techumbre en
Capillas Laterales
Capillas Laterales




RECONSTRUCCION MURO TESTERO FACHADA SUR




OBRAS DE CONSOLIDACION ESTRUCTURAL - CONTRAFUERTES



 OBRAS PRESUPUESTADAS
Obras de consolidación estructural - contrafuertes

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL MUROS



OBRAS PRESUPUESTADAS
Reforzamiento estructural con Malla en encuentro de muros de Adobe con contrafuertes



Reforzamiento estructural con Malla en encuentro de muros de Adobe tanto interior como exterior.



MALLAS FACHADA ORIENTE

FUNDACIÓN JOFRÉ
CULTURAS DE TIERRA


REINCORPORACION DE CONTRAFUERTES Y MURO CONTENCIÓN



Reforzamiento estructural con Malla en encuentro de muros de Adobe tanto interior como exterior de Nave Central y Capillas Laterales.




TECHUMBRE - CONSOLIDACION ESTRUCTURAL




Estructura en techumbre de Nave Central y Capillas Laterales


ESTRUCTURA DE TECHUMBRE




OBRAS DE RECONSTRUCCION MUROS FACHADA ORIENTE- CAPILLAS LATERALES




OBRAS EXTRAS
Reconstrucción Capillas laterales




OBRAS DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL VIGA COLLAR AMARRE SUPERIOR



 OBRAS PRESUPUESTADAS:
OBRAS DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL VIGA COLLAR AMARRE SUPERIOR




OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN COLUMNAS




ESTRUCTURA
COLUMNAS

FUNDACIONES DE
COLUMNAS




OBRAS EXTRAS
Obras de reconstrucción columnas





FUNDACIÓN JOFRÉ
CULTURAS DE TIERRA

RECONSTRUCCIÓN TORRE CAMPANARIO



Reconstrucción torre campanario



OBRAS DE TERMINACIONES




 TERMINACIONES


Revestimientos de Techumbre

Estucos Decorativos y Detalles


INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL




INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL




INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL




INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL




INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL




INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL




INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL




INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL



INTERVENCIÓN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL







